

Inspection des eaux

Chemin des Boveresses 155  
CH - 1066 Epalinges  
Tél. : +41 21 316 43 43  
Fax : +41 21 316 43 00  
[www.vd.ch/scav](http://www.vd.ch/scav)  
info.scav@vd.ch

Dicastère:	
Reçu le 25 JUIL. 2013	
Visa:	Visa:

A la Municipalité  
de la Commune de Champvent  
Grand Rue 8  
1443 Champvent

**RAPPORT D'ANALYSES MICROBIOLOGIQUES N° 2260**

Prélèvement du 08.07.2013

Par : Monsieur F. Pilloud, Inspecteur des eaux

Epalinges, le 19 Juillet 2013

N/réf. : chm

Champvent - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune : réseau Villars-sous-Champvent  
(Prélèvement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)

Echantillon N°	Germes aérobies par ml	Escherichia coli par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
1 Maison de commune - robinet du bassin	2	0	0

**Conclusions :**

Conforme aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur l'hygiène des denrées alimentaires.

Frais d'analyses : Fr. 100.00  
Frais de prélèvements : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

*Paul Klein*

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.  
Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service.



S SCHWEIZERISCHER INSPEKTIONSDIENST  
I SERVICE SUISSE D'INSPECTION  
S SERVIZIO SVIZZERO D'ISPEZIONE  
SWISS INSPECTION SERVICE

N° d'accréditation SIS 037 (selon ISO 17020)



S SCHWEIZERISCHER PRUFSTRELENDIENST  
T SERVICE SUISSE D'ESSAI  
S SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA  
SWISS TESTING SERVICE

N° d'accréditation STS 176 (selon ISO 17025)



Service de la consommation  
et des affaires vétérinaires

Inspection des eaux

Chemin des Boveresses 155  
CH - 1066 Epalinges  
Tél. : +41 21 316 43 43  
Fax : +41 21 316 43 00  
[www.vd.ch/scav](http://www.vd.ch/scav)  
[info.scav@vd.ch](mailto:info.scav@vd.ch)

A la Municipalité  
de la Commune de Champvent  
Grand Rue 8  
1443 Champvent

**RAPPORT D'ANALYSES CHIMIQUES N° 772**

Prélèvement du 08.07.2013

Par : Monsieur F. Pilloud, Inspecteur des eaux

Epalinges, le 18 Juillet 2013  
N/ réf. : chm

Champvent - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune : réseau Villars-sous-Champvent  
(Prélèvement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)  
Echantillon n° 1 : Maison de commune - robinet du bassin

Température (°C)	16.9	Aspect :	
pH	7.4	Bromure (mg Br/l)	< 0.1
Conductivité à 20°C (µS/cm)	625	Oxydabilité (mg KMnO <sub>4</sub> par litre)	5.8
Turbidité (UT/F)	0.3	Carbone organique total (mg C/l)	1.6
Dureté totale (°F)	36.0	Ammoniaque (mg NH <sub>4</sub> par litre)	0.005
Dureté carbonatée (°F)	30.9	Nitrite (mg NO <sub>2</sub> par litre)	0.000
Calcium (mg Ca/l)	130	Orthophosphate (mg PO <sub>4</sub> par litre)	0.005
Magnésium (mg Mg/l)	8.6		
Sodium (mg Na/l)	5.1		
Potassium (mg K/l)	4.9		
Hydrogencarbonates (mg HCO <sub>3</sub> par litre)	377		
Sulfate (mg SO <sub>4</sub> par litre)	28.0		
Nitrate (mg NO <sub>3</sub> par litre)	21.0		
Chlorure (mg Cl/l)	13.4		
Fluorure (mg F/l)	0.05		

**Conclusions :**

Eau dure.

Conforme, du point de vue de la composition chimique et dans la limite des paramètres analysés, aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires.

Frais d'analyses : Fr. 30.00 (seule l'analyse de nitrate est facturée)  
Frais de prélèvement : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.  
Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service.



S SCHWEIZERISCHER INSPEKTIONDIENST  
I SERVICE SUISSE D'INSPECTION  
S SERVIZIO SVIZZERO D'ISPEZIONE  
SWISS INSPECTION SERVICE

N° d'accréditation SIS 037 (selon ISO 17020)



S SCHWEIZERISCHER PRUFSTRELENDIENST  
T SERVICE SUISSE D'ESSAI  
S SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA  
SWISS TESTING SERVICE

N° d'accréditation STS 176 (selon ISO 17025)